

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

JIS B 6508-4 (1999) (Japanese): Woodworking machines -- Circular sawing machines -- Part 4: Nomenclature and acceptance conditions of single blade circular sawing machines with travelling table



The citizens of a nation must honor the laws of the land.

Fukuzawa Yukichi



BLANK PAGE



まえがき

この規格は、工業標準化法に基づき日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が制定した日本工業規格である。これによって、**JIS B 6508**: 1990 は廃止され、**JIS B 6508-1~JIS B 6508-5** に置き換えられる。

今回は国際規格との整合化に重点を置き、丸のこ盤について対応国際規格のあるものについては、第2部~第5部として、技術的内容を変更することなく採用するとともに、第2部及び第4部については、工作精度検査の規定項目を追加した。また、対応国際規格のないものについては、第1部としてJISB6508:1990を基に、最近の国内外の実態を踏まえつつ規定した。

丸のこ盤に関する規格は、次の5部によって構成される。

JIS B 6508-1 丸のこ盤-第1部:丸のこ盤の試験及び検査方法

JIS B 6508-2 丸のこ盤-第2部:ラジアル丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-3 丸のこ盤-第3部:走行丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-4 丸のこ盤-第4部:テーブル移動丸のこ盤の名称及び検査方法

JIS B 6508-5 丸のこ盤-第5部:ギャングリッパの名称及び検査方法

この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の 実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会 は、このような技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新 案登録出願にかかわる確認について、責任をもたない。

JIS B 6508-4 : 1999

木材加工機械-丸のこ盤-第4部:テーブル移動丸のこ盤の名称及び検査方法

Woodworking machines—Circular sawing machines—

Part 4: Nomenclature and acceptance conditions of single blade circular sawing machines with travelling table

序文 この規格は、1988年に第1版として発行された**ISO 7983**、Woodworking machines—Single blade circular sawing machines with travelling table—Nomenclature and acceptance conditions を元に、対応する部分については対応国際規模を翻訳し、技術内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが、対応国際規格には規定されていない規定項目(工作精度検査)を日本工業規格として追加した。

なお、点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格にない事項である。

1. **適用範囲** この規格は、テーブル移動丸のこ盤の各部の名称を規定する。また、**JIS B 6191** に基づいたテーブル移動丸のこ盤の静的精度検査<u>及び工作精度検査</u>を規定する。さらに、これらに対応する一般用途で適用する許容値について規定する。

この規格は、検査の前に行われる機械の運転試験(振動、異常騒音、構成要素のスティックスリップ運動など)及びその特性(速度、送りなど)には適用しない。

この規格は、受入検査を義務づけるものではない。受入検査を行う場合は、あらかじめ製造業者と使用者との間で合意しておく必要がある。

2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発効年又は発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。

JIS B 6191:1993 工作機械一静的精度試験方法及び工作精度試験方法通則

備考 ISO 230-1:1986 Acceptance code for machine tools—Part 1:Geometric accuracy of machines operating under no-load or flishing conditions からの引用事項は、この規格の該当事項と同等である。


ISO 7984: 1988 Woodworking machines—Technical classification of woodworking machines and auxiliary machines for woodworking

3. 一般事項

- 3.1....測定単位 この規格では、すべての寸法及び許容値はミリメートルで表す。
- 3.2....JIS B 6191 **の準拠** この規格を使用する場合は、検査前の機械の設置状況、主軸及び他の可動部分のウォーミングアップ、並びに測定方法について、JIS B 6191 に準拠することが望ましい。

測定器具は、検査する許容差の1/3を超える測定誤差を許さないこと。

- 3.3 **検査手順** 静的精度検査の構成は、機械の組立に関係しており、検査の順序を決めるものではない。 測定器具の取付けや計測を容易にするために、検査は任意の順序で行ってもよい。
- 3.4. 検査項目 機械を検査するときは、必ずしも、この規格にあるすべての検査を行う必要はない。
- **3.5....受入検査** 使用者が必要とする検査項目は、使用者は製造業者との合意によって、機械を注文するときに明確にしなければならない。
- **3.6 加工方向** 工作物が加工される方向の動きは原則として縦方向とする。
- 3.7. 最小許容値 この規格に示す測定範囲と異なる測定範囲に対して許容値を決めるときは、検査に対する最小許容値を 0.01mm とする (JIS B 6191 の 2.311 参照)。
- 4. 各部の名称 各部の名称は、表1による。



€ 6508-4 : 1999

表1 各部の名称 (続き)

世界番号 日本語 英語 (参考)	
Table Tavelling table Tavelling table Tavelling table Tavelling table Table Tavelling table Tavelling table Table Tavelling t	W.H. O
1. 構造体 1.1 メインプレーム Main frame 1.2 揺動アーム Swinging arm 1.3 揺動アームの伸長部 Extension to swinging arm 1.4 支柱 Support 2. 加工材及び/又は工具の送り Feed of workpiece and/or tools 3. 加工材支持. クランプ及びガイド Table 3.1 本体テーブル Table Table insert 3.2 挿入刃口板 Table insert 3.3 総定規 Parallel fence 3.4 移動テーブル横定規 Travelling table fence 3.5 定寸定規 Adjustable fence 3.6 移動テーブル Travelling table 3.7 補助テーブル Transverse table	
1.1 メインプレーム Main frame Swinging arm Extension to swinging arm Extension to swinging arm Extension to swinging arm Support Feed of workpiece and/or tools Workpiece support, clamp and guide Table Table Table insert Parallel fence R動テーブル 横定規 Travelling table fence Adjustable fence Travelling table fence Travelling table fince Transverse table Transverse table	
1.2 揺動アーム 1.3 揺動アームの伸長部 2. 加工材及び/又は工具の送り 3. 加工材支持. クランプ及びガイド 3.1 本体テーブル 3.2 挿入刃口板 3.3 縦定規 3.4 移動テーブル横定規 3.5 定寸定規 3.6 移動テーブル 3.7 補助テーブル	
1.3 揺動アームの伸長部 支柱 Support 2. 加工材及び/又は工具の送り Feed of workpiece and/or tools 3. 加工材支持、クランプ及びガイド Table Table insert 3.2 挿入刃口板 Table insert 3.3 縦定規 Parallel fence 3.5 定寸定規 Adjustable fence 3.6 移動テーブル Travelling table 3.7 補助テーブル Transverse table	
1.4支柱Support2.加工材及び/又は工具の送りFeed of workpiece and/or tools3.加工材支持、クランプ及びガイドWorkpiece support, clamp and guide3.1本体テーブルTable3.2挿入刃口板Table insert3.3縦定規Parallel fence3.4移動テーブル横定規Travelling table fence3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
2. 加工材及び/又は工具の送り Feed of workpiece and/or tools Workpiece support, clamp and guide Table Table insert Parallel fence Adjustable fence Adjustable fence Travelling table fence Travelling table fince Travelling table Transverse table	
3. 加工材支持、クランプ及びガイド A体テーブル Table Table insert Parallel fence が動テーブル横定規 Adjustable fence Adjustable fence Travelling table insert Travelling table insert Travelling table fence Adjustable fence Travelling table insert Travelling table Transverse table	
3.1本体テーブルTable3.2挿入刃口板Table insert3.3縦定規Parallel fence3.4移動テーブル横定規Travelling table fence3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
3.2挿入刃口板Table insert3.3縦定規Parallel fence3.4移動テーブル横定規Travelling table fence3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
3.4移動テーブル横定規Travelling table fence3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
3.5定寸定規Adjustable fence3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
3.6移動テーブルTravelling table3.7補助テーブルTransverse table	
4 丁里赤ルダ及バ丁里 Tool-holders and tools	
1001-100GC13 and tools	
4.1 丸のこ Sawblade	
4.2 けい(罫)引き丸のこ(オプション) Scoring sawblade (optional)	
5. 加エヘッド及び工具駆動 Workhead and tool drives	
5.1 丸のこ軸 Circular saw spindle	
5.2 丸のこ軸ケース Saw spindle mounting	
5.3 プランジ Flange	
5.4 締付けナット Clamping nut	
6. 加工調整部 Controls	
6.1 スイッチ Switch	
6.2 丸のこ高さ調整ハンドル Adjustment for cutting height	
6.3 縦定規のロックハンドル Clamping lock for parallel fence	
6.4 縦定規の微調整つまみ Fine adjustment for parallel fence	
7. 安全装置(例) Safety devices (examples)	
7.1 丸のこ歯の接触予防装置(可動式) Top guard コートリー・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン	
7.2 割刃(反発予防装置) Riving knife	
8. その他 Miscellaneous	
8.1 排じん(塵)口 Extraction connections	
9. (空白項) (clause free)	
10. 加工の例 Examples of work	
10.1 幅決め切削 Cutting to width 10.2 直線びき Square-edging	
10.3 パネル寸法取り Panel sizing Mitre-cutting	
10.4 評めいる Mitre-cutting 10.5 横びき Angle cutting and cross-cutting	
10.5 横のさ Angle cutting and cross-cutting 10.6 縦定規を使ったパネル分割 Panel dividing using the parallel fence	<i>.</i>

5. 検査方法及び許容値

5.1 静的精度検査 静的精度検査は,表2による。

表 2 静的精度検査

単位 mm

番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	ЛЅ В 6191 Ø
					参照項目及び 備考
G1		本体テーブ ルの真直度 a) 縦方向 b) 横方向	L≦630 に対して 0.2 630 <l≦1250 に<br="">対して 0.25 L>1250 に対し て 0.3 L: 測定方向にお ける本体テー</l≦1250>	直定規及 びすきま ゲージ	5.212
G2		本体テーブ ルの真直度 c) 対角方向	ブルの長さ c) L≦630 に対して 0.3 630 <l≦1250 0.4="" l="" に対して="">1250 に対し て 0.5 L: 測定方向にお ける本体テー ブルの長さ</l≦1250>	直定規及びすきまゲージ	5.212
G3		縦定規の真直度		直定規及 びすきま ゲージ	5.212
G4		縦定規の本体 テーブルに対 する直角度	E=100 に対して 0.2 E:直角定規の長 さ	直角定規 及びすき まゲージ	5.512.2

番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	JIS B 6191 の 参照項目及び 備考
G5		移動テーブ ルの真直度 a) 横方向 b) 縦方向	a) 0.2 b) L≤2 000 に対し て 0.3 2 000 < L≤2 650 に対して 0.4 2 650 < L≤3 500 に対して 0.5 L>3 500 に対し て 0.6 L:移動テーブル の長手方向の 長さ	直定規及 びすきま ゲージ	5.212 凸面状でないこと。
G6		移動テーブ ルの真直度 c) 対角方向	c) L≤2 000 に対して 0.3 2 000 < L≤2 650 に対して 0.4 2 650 < L≤3 500 に対して 0.5 L>3 500 に対して 0.6 L: 測定方向における移動テーブルの長さ	直定規及 びすきま ゲージ	5.212 凸面状でないこと。
G7		本体テーブル と移動テーブ ルとの水平面 内における平 行度	B*=450	ブロッシ, 直定はま びす・ジ ゲージ	5.322 移動テーブルは、常にからいた。 別では、移動・アーブルは、からには、移動・アーブルを移動してと。 別でを移動してと。 移動してと。 移動してと。 移動してと。 1本で支合、許でいる。 ない。 まん は、 は、 は、 は、 は、 は、 ない。 ない。 まん は、 ない。

番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	JIS B 6191 の 参照項目及び 備考
G8		本体テーブル 面と移動テー ブル面との送 材方向におけ る平行度	D=1 000 に対し て 0.25 D: 測定間隔	直定規及 びダイヤ ルゲージ	5.412.2 ストロークが 2 650 を超える移動 テーブルの場合, 両端での許容値は 2倍でよい。
G9		本体テーブルと移動テーブル動きとの垂直面内における平行度	E=1 000 に対し て 0.4 E: 測定間隔	直定規及びダイヤルゲージ	5.422.22
G10	e	移動デーブル 動きののこ身 面に対する平 行度 (テストデイ スクをのこ身 位置に装着)	G=1 000 に対し て 0.25 <u>G:</u> 測定間隔	直定規, ダイヤル ゲージ及 びテスト ディスク	5.422.22 e の変位 > d の変位 > d の変位 > c の変位 > d の変位 と d の変位 と d の変位 と d の変位 と する。 テストディスクを 180°回転して 測定を繰り返す。各点で得た値の平均値で評価する。

番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	JIS B 6191 の 参照項目及び 備考
G11	e d	縦定規ののこ 身面に対する 平行度 (テストデイ スクをのこ身 位置に装着)		びテスト	5.412.2 e の変位 > d の変位でなければならない。e の変位と d の変位と d の変位と d の変位と d の変位と b でストディスクを 180°回転して 測定を繰り返す。各点で得た値の平均値で評価する
G12		移動テーブル 横定規ののこ 身面に対する 直角度 (テストデイ スクをのこ身 位置に装着)	I=500 に対して 0.15 I:直角定規の幅	直度規、定きびアイス ク	5.512.2 テストディスクを 180°回転して測 定を繰り返す。各 点で得た値の平均 値で評価する。
G13		丸のこ軸の振 れ	0.03	ダイヤル ゲージ	5.612.2
G14		プランジ面の 動き	d≦100 に対して 0.03 d>100 に対して 0.04 d:フランジの直 径	ダイヤルゲージ	5.632.2 製造業者が設定した力Fを丸のこ軸の軸方向にかける。

番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	JIS B 6191 の 参照項目及び 備考
G15		のこ身面の本 体テーブルに 対する直角度 (テストディ スクをのこ身 位置に装着)		直定規, 定規, 定角 すがデスス トブ・フィク	5.512.2 テストディスクを 180°回転して測 定を繰り返す。各 点で得た値の平均 値で評価する。
G16		と補助テーブ	K=300 に対して g-e=0.2 K: 測定間隔	ブロック ゲージ, 直 ぴす・ジ ゲージ	5.322
G17		移動テーブル 横定規の真直 度の検査	L≦1 250 に対し て 0.25 L>1 250 に対し て 0.3 L:移動テーブル 横定規の長さ	直定規及 びすきま ゲージ	5.212

5.2 工作精度検査 工作精度検査は,表3による。

表 3 工作精度検査

単位 mm

					単位 mm
番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	ЛЅ В 6191 Ø
					参照項目及び 備考
P1		切削面の真直	<i>L</i> ≦1 000 に対し	すきまゲ	4.1 及び 4.2
		度	て 0.2	ージ	2枚の試験材
	7	a) 縦びき	1 000< <i>L</i> ≦2 000		厚さ10から15
		2) 1000	に対して 0.3		2 枚の試験材を
			2 000< <i>L</i> ≤3 000		重ね合わせて移
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		に対して 0.4		動テーブルによ
	/		L>3 000 に対し		り切削し、一方
	/ /////////////////////////////////////		T 0.5		の材を 180° 回
	///////////////////////////////////////		C 0.3 L : 切削長さ		転して同じ切削
			1. 別則及る		面を突き合わ
					せ、そのすきま
	(/)				をすきまゲージ
					で測定する。
					中凹の切削面で
		1-oft-d			測定する。
P2		切削面の真直	L≦500 に対して	すきまゲ	4.1 及び 4.2
		度	0.1	ージ	2枚の試験材
		b) 横びき	$500 < L \le 1 000$		厚さ10から15
			に対して 0.15		2 枚の試験材を
			L>1 000 に対し		重ね合わせて移
			て 0.2		動テーブルによ
			L: 切削長さ		って切削し,一
					方の材を 180°
					回転して同じ切
					削面を突き合わ
	(/)				せ,そのすきま
					をすきまゲージ
					で測定する。
					中凹の切削面で
					測定する。
Р3		切削面の平行	L=1000 に対し	ノギス	4.1 及び 4.2
		度	て 0.2		P1の試験材
		a) 縦びき	L: 切削長さ		試験材を移動テ
	1111/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ーブルの当て定
					規に当てて切削
	<i>Y ///////</i>				し, の試験材の
	/ ////////				当て定規面と同
					一としたそまま
					裏返して再度切
					削を行い、試験
					材の幅をノギス
	´ /				で測定し、その
					最大差を測定値
					取八左を例を他 とする。
		1		l	⊂ 9 る。

単位 mm

					<u>+¤</u>
番号	測定方法図	検査項目	許容値	測定器具	ЛЅ В 6191 Ø
					参照項目及び 備考
P4		切削面の直角	M=300 に対し	直角定規	4.1 及び 4.2
1 1	See An	度	て 0.04	及びすき	P1 の試験材
		a) 水平面内	M: 測定長さ	まゲージ	
P5		切削面の直角	N=150 に対して	直角定規	41.1 及び 4.2
	N	度	0.04	及びすき	P1 の試験材
		a) 垂直面内	N: 測定長さ	まゲージ	
	<i>X//////</i>				

木工機械関係 JIS 原案作成委員会 構成表(敬称略)

	E		所属
(委員長)	喜多山	繁	東京農工大学農学部
	中嶋	誠	通商産業省機械情報産業局
	本 間	清	通商産業省工業技術院標準部
	橋 本	繁晴	財団法人日本規格協会技術部
	青木	恒太郎	株式会社コスガ
	森	章	社団法人全国家具工業連合会
	尾崎	亮 二	有限会社オザキ建装
	青 島	清 一	青島建具工業株式会社
	桑原	幸夫	株式会社桑原製作所
	川島	正 行	株式会社平安コーポレーション
	大 杉	朝保	庄田鉄工株式会社
	村 上	勝	社団法人全国木工機械工業会
(事務局)	佐久間	章 雄	社団法人全国木工機械工業会